



3. Zidarie existenta piatra

Operatiuni:

- curatire tencuiei cu ciment si a vegetatiei prin biocidare
- injectarea cu mortar
- plombari si reteseri apareiaj zidarie din piatra
- inlocuirea blocurilor sparte
- eliminarea mortarului de ciment din rosturi (curatare cu scoaba)
- rostuire cu mortar de var
- subzidire

6.

Refacere a interventiilor recente Zidarie din piatra

Operatiuni:

- indepartare a zidariei din blocuri de boltari zidire cu blocuri de piatra de vistea (moloane) cu mortar de reparatie tip LB Knauf MM5 Trass.
- refacere coronament de tigla tip solzi.
- fundatia se subzideste cu piatra si mortar de zidarie tip LB Knauf MM5 Trass

Verificator Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza Nr./Data			
S.C. NITS S.R.L. J26-312-1999; CUI RO11766934 540074 Tg.Mures, str.Vulcan nr.9 tel 0744791303 e-mail nitsalexandru@gmail.com				Beneficiar:	Primaria Municipiului Sighisoara	Pr.nr:	251/2017
				Adresa:	545400 Sighisoara, Str. Piata Muzeului Nr. 7, Jud. Mures	Faza:	P.T.+D.E
				Titlu proiect:	Lucrari de consolidare si restaurare Zidul Cetatii Sighisoara- Tronsonul 7		
				Adresa:	Cetatea Sighisoara		
Sef proiect	arh. Nits A.		Sc. 1:50	Titlu plansa:		PRONUNTA	
Proiectat	arh. Adrian I. arh. Petrisor A.			TRONSONUL 7 - SEGMENTUL 4 ELEVATIE		PI.nr: A/9	
Desenat	arh. Adrian I.		2019	PROPUNERE			